

**STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM BASTIONU U KRAMÁŘOVY VILY – MÁŘÍ MAGDALÉNY,
OZN. XIX V PRAZE.**

Příloha A – Situace, pohledy a schematické řezy

Objednatel: PLÁN PLUS, s.r.o.
Horňátecká 19
182 00, Praha 8
IČ: 62917544, DIČ: CZ62917544


Zhotovitel: PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.
417 E Radějovice, 251 68
IČ: 25602586, DIČ: CZ25602586

Tato příloha obsahuje celkem 5 stran A4 a 2 strany A3 a vydává se ve čtyřech vyhotoveních.
Výtisk číslo:

Radějovice srpen 2020


Popis

Předmětem zkoumání dle podmínek cenové nabídky a objednávky je zjištění stavebně technického stavu a statické posouzení zdiva bastionu u Kramářovy vily – Máří Magdalény s ozn. XIX, jmenovitě východní, západní a krátký úsek severní strany, vypracované pro PLÁN PLUS, s.r.o. – dále jen objednatel. Cílem posudku je získání podkladů pro projekt sanace. V příloze A jsou do objednatelům dodaných podkladů zakresleny zjištěné poruchy, sondy a umístění fotodokumentace. Současně je na schematických řezech patrná typická část konstrukce na východní a západní straně.



PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1:1000

VÝCHODNÍ ČÁST – ROZVINUTÝ SCHÉMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU AREÁLU VILY, TJ. POHLED Z LETENSKÝCH SADŮ




LEGENDA SOND:

- VK sondy k základu
- JV jádrové vývrty
- X hloubkové vrty
- nedestruktivní měření zdiva
- (x) foto se směrem pohledu

LEGENDA PORUCH:

- viditelné poškození vnějšího líce (obezdívky) zdiva s orientační výměrou v m²
- poškození dle textu
- sv trhlina v interiéru
- sv trhlina v exteriéru




LEGENDA SOND:

- (JV) jádrové vývrty
- X hloubkové vrty
- ◄ nedestruktivní měření zdiva
- ← (x) foto se směrem pohledu


LEGENDA PORUCH:

- |sv trhlina zdiva s orientační tloušťkou v mm
- ! poškození dle textu


ZÁPADNÍ ČÁST – ROZVINUTÝ SCHÉMATICKÝ POHLED Z INTERIÉRU



Východní část – ve staničení V4–V5




ŘEZ A-A'



* Pozn.: dle analogie Mariánských hradeb na Pohořelci

Západní část – ve staničení Z6–Z7



ŘEZ B–B'

