



POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU OPĚRNÝCH ZDÍ KRAMÁŘOVY VILY (BAŠTA SV. MÁŘI MAGDALÉNY)



**GOGOLOVA 212/1,
PRAHA 1 - HRADČANY**

4. FOTODOKUMENTACE ZÁPADNÍ ČÁSTI



PLÁN PLUS, s.r.o. projekční a inženýrská kancelář
Hornátecká 19, 182 00 Praha 8, Tel.: 283 841 569, Email plan.plus@volny.cz, IČO 62917544, bank.spoj. ČSOB Praha 8, č.ú. 164715934/0300
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35771

4. FOTODOKUMENTACE ZÁPADNÍ ČÁSTI:

Fotodokumentace byla pořízena firmou PLÁN PLUS, s.r.o., pořízení snímků proběhlo v červenci 2020. Všechny snímky byly pořízeny tel. přístrojem Nokia 8.1. Výběr fotografií je dán jejich kvalitou a důležitostí zobrazovaného místa, některé snímky proto nebyly uvedeny, ale jsou archivovány u zpracovatele.

Fotografie jsou prezentovány v pořadí vnitřní pohled od severu k jihu a následně vnější pohled opět od severu k jihu.

Seznam fotodokumentace:

1.	Staničení Z1, vnitřní pohled	4
2.	Úsek Z2-Z5, vnitřní pohled.....	4
3.	Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled, detail – zadržná poterna.....	5
4.	Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled, detail – poškození kamenného ostění	5
5.	Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled.....	6
6.	Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled, detail	6
7.	Úsek Z5-Z6 (severní část), vnitřní pohled	7
8.	Úsek Z5-Z6 (severní část), vnitřní pohled	7
9.	Úsek Z5-Z6 (jižní část), vnitřní pohled.....	8
10.	Úsek Z5-Z6 (jižní část), vnitřní pohled.....	8
11.	Úsek Z5-Z6 (jižní část), vnitřní pohled, detail	9
12.	Úsek Z5-Z6 (střední část), vnitřní pohled, detail.....	9
13.	Úsek Z6-Z7, vnitřní pohled.....	10
14.	Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail	10
15.	Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail	11
16.	Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail	11
17.	Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail	12
18.	Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail	12
19.	Úsek Z6-Z7 (střední část), vnitřní pohled, detail – trhlina ve zdivu.....	13
20.	Úsek Z6-Z7 (střední část), vnitřní pohled, detail – trhlina ve zdivu.....	13
21.	Úsek Z6-Z7 (jižní část), vnitřní pohled, detail – poškození koruny	14
22.	Úsek Z6-Z7 (jižní část), vnitřní pohled, detail	14
23.	Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled.....	15
24.	Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled.....	15
25.	Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled.....	16
26.	Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled.....	16
27.	Nároží Z8, vnitřní pohled.....	17
28.	Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled.....	17
29.	Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled.....	18
30.	Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled.....	18
31.	Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled.....	19
32.	Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled, detail	19

33.	Úsek Z8-Z10, vnitřní pohled	20
34.	Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled, detail	20
35.	Staničení Z9, vnitřní pohled, detail	21
36.	Úsek Z9-Z10, vnitřní pohled, detail	21
37.	Úsek Z1-Z2, vnější pohled	22
38.	Kout Z3, vnější pohled	22
39.	Staničení Z7, vnější pohled	23
40.	Staničení Z7, vnější pohled	23
41.	Úsek Z7-Z8, vnější pohled	24
42.	Úsek Z7-Z8, vnější pohled	24
43.	Úsek Z8-Z9, vnější pohled	25
44.	Úsek Z8-Z9, vnější pohled	25
45.	Úsek Z9-Z10, vnější pohled, koruna zdi	26
46.	Úsek Z9-Z10, vnější pohled, pata zdi	26

V Praze III. Q 2020

Ing. Martin Ehrenthal, Ing. Gabriela Navrátilová
283 841 569, plan.plus@volny.cz



1. Staničení Z1, vnitřní pohled



2. Úsek Z2-Z5, vnitřní pohled



3. Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled, detail – zazděná poterna



4. Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled, detail – poškození kamenného ostění



5. Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled



6. Úsek Z4-Z5, vnitřní pohled, detail



7. Úsek Z5-Z6 (severní část), vnitřní pohled




8. Úsek Z5-Z6 (severní část), vnitřní pohled



9. Úsek Z5-Z6 (jižní část), vnitřní pohled



10. Úsek Z5-Z6 (jižní část), vnitřní pohled



11. Úsek Z5-Z6 (jižní část), vnitřní pohled, detail



12. Úsek Z5-Z6 (střední část), vnitřní pohled, detail



13. Úsek Z6-Z7, vnitřní pohled



14. Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail



15. Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail



16. Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail



17. Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail



18. Úsek Z6-Z7 (severní část), vnitřní pohled, detail



19. Úsek Z6-Z7 (střední část), vnitřní pohled, detail – trhlina ve zdivu



20. Úsek Z6-Z7 (střední část), vnitřní pohled, detail – trhlina ve zdivu



21. Úsek Z6-Z7 (jižní část), vnitřní pohled, detail – poškození koruny



22. Úsek Z6-Z7 (jižní část), vnitřní pohled, detail



23. Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled



24. Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled




25. Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled



26. Úsek Z7-Z8, vnitřní pohled



27. Nároží Z8, vnitřní pohled



28. Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled



29. Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled




30. Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled



31. Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled



32. Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled, detail



33. Úsek Z8-Z10, vnitřní pohled



34. Úsek Z8-Z9, vnitřní pohled, detail



35. Staničení Z9, vnitřní pohled, detail



36. Úsek Z9-Z10, vnitřní pohled, detail



37. Úsek Z1-Z2, vnější pohled



38. Kout Z3, vnější pohled



39. Staničení Z7, vnější pohled



40. Staničení Z7, vnější pohled



41. Úsek Z7-Z8, vnější pohled



42. Úsek Z7-Z8, vnější pohled




43. Úsek Z8-Z9, vnější pohled



44. Úsek Z8-Z9, vnější pohled



45. Úsek Z9-Z10, vnější pohled, koruna zdi



46. Úsek Z9-Z10, vnější pohled, pata zdi