

2019

---

**RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA**

*Restaurátorský průzkum dveří na terasu v objektu Kramářovi vily,  
čp. 212, Gogolova 1, Hradčany, Praha 1*

*Restaurátorskou zprávu dne 3. 9. 2019 vypracoval :*

**Robin Bobek**  
Holečkova 11  
150 00 Praha 5  
Robin.Bobek@seznam.cz  
tel.: 603 903 887

## ***Dveře na terasu, jednokřídlé dveře***

*rámová konstrukce s horními prosklenými výplněmi, dřevěná zárubeň*

*rozměry: šířka 82cm, výška 198cm*

*materiál: smrkový masiv*

### ***Původní stav:***

- povrchová úprava provedena krycí hnědou syntetickou barvou, která je na vnější straně dveří silně zkrakelovaná, místy zcela odpadlá*
- rámová konstrukce uvolněná ve spodní části dveří*
- prasklá spodní výplň*
- mosazné kliky a štítky novodobé, silně zoxidované*

### ***Navrhovaný postup restaurátorských prací:***

- demontáž a odvoz do dílny restaurátora*
- sejmutí kování a spodní kovové okapničky*
- odstranění degradované krycí hnědé barvy*
- zalepení uvolněné rámové konstrukce ve spodní části dveří*
- zalepení prasklé výplně*
- vytmelení a vybroušení povrchu*
- napuštění povrchu napouštěcí fermeží*
- nanesení základního syntetického nátěru s následným přebroušením*
- nanesení dvou vrchních nátěrů hnědé syntetické krycí barvy s mezi broušením, přesný barevný odstín bude odsouhlasen pracovníkem památkové péče*
- stejným způsobem bude repasována i dřevěná obložka*
- osazení nové mosazné kliky a štítku, tvarově shodných s původními dochovanými na jiných dveřích v objektu*
- osazení kovové okapničky*

### ***Použité materiály:***

*lněná fermež, terpentýn, syntetický základní nátěr, syntetická krycí barva, akrylátový tmel, lakový benzin, syntetické ředidlo*



*Vnější strana*



*Vnitřní strana*



*Detail výplně vnější strana*



*Detail výplně vnitřní strana*





*Zkrakelovaná a odlupující se krycí barva na vnější straně dveří*



*Detail degradované barvy*



*Klika a štítek na vnější straně*