



Čj. 15103/2015-OTH

Dodatečná informace č. 7

k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení

„Oprava barokního opevnění Prahy“ evidenční číslo ve VVZ: 523608

Zadavatel obdržel dne 15.03.2016 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7, kterou tímto v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje.

Otázka:

Po prostudování poskytnutých podkladů se domníváme, že je potřeba do soupisu prací doplnit níže uvedené položky:

1. Požadovaný restaurátorský průzkum po postavení leš. konstrukcí
2. Restaurování dochovaných částí pískovcové korunní římsy
3. Restaurování dochovaných částí pískovcového nároží, dle výsledků průzkumu.

Není zcela zřejmé, kolik se toho vyndá a kolik zůstane. Množství bude možné určit až z lešení.

Žádáme zadavatele o přezkoumání a případné doplnění těchto položek do soupisu prací tak, aby byl splněn restaurátorský záměr a požadavky NPÚ.

Odpověď na otázku:

K požadavku dle bodu 1 výše na doplnění soupisu prací o restaurátorský průzkum po postavení lešenářských konstrukcí zadavatel sděluje, že soupis prací obsahuje v části 0-Vedlejší a ostatní náklady položku 2 – „Dokumentace skutečného provedení stavby, dopracování a projednání restaurátorského průzkumu a záměru, závěrečná restaurátorská zpráva“. Tato položka zahrnuje výše požadované činnosti.

K požadavku dle bodů 2 a 3 výše na doplnění soupisu prací o restaurování dochovaných částí pískovcové korunní římsy a pískovcového nároží zadavatel sděluje, že soupis prací obsahuje v části 3-Opěrná zeď 2A, 2B:

- položku 14 Oprava nároží z pískovcových bloků, oprava provedena z pískovcových desek min. tloušťky 70 mm, odsekání poškozeného zdiva
- položku 21 Osazení původních pískovcových bloků - restaurátorský záměr o výměře 2,0 m3
- položku 22 Osazení nových pískovcových bloků - restaurátorský záměr o výměře 1,785 m3
- položku 23 Pískovcové bloky - restaurátorský záměr o výměře 1,785 m3
- položku 47 Demontáž koruny - pískovec o výměře 1,995 m3

V těchto položkách nutno zohlednit veškeré požadavky a technologie vyžadované v „Restaurátorském záměru“. (K otázce dostatečnosti kubatur položek 22 a 23 se zadavatel vyjádřil též v dodatečné informaci č. 5.)

V Praze dne 16.03.2016

Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského