

**Kupní smlouva
o koupi ojetých motorových vozidel**

Číslo smlouvy kupujícího: 15/267-0
Č.j.: 19513/2015-ODO

ŠKODA AUTO a.s.

se sídlem: **Mladá Boleslav, 293 60 Tř. Václava Klementa 869**

IČO: **00177041**, DIČ: **CZ00177041**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332,
zastoupena: Ing. Evou Kancnýřovou, vedoucí Zákaznického centra a Janem Papežem,
koordinátorem prodeje ojetých vozů

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic a.s., číslo účtu: 1000053254/2700
(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika - Úřad vlády České republiky

sídlo: **nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1**

organizační složka státu

IČO: **00006599**, DIČ: **CZ00006599**

zastoupena: Zdeňkem Hauserem, ředitelem Odboru dopravy

(dále jen „kupující“)

uzavírají dnešního dne
ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu o koupi ojetého motorového vozidla

I.

Prodávající je výlučným vlastníkem ojetých (použitých) motorových vozidel níže uvedené specifikace:

a)

Tovární značka: ŠKODA
Typ: Superb 4x4 TDI FL
Rok výroby: 2013
Číslo motoru: CFGB
Objem/palivo: 2,0/125 kW, Nafta

RZ: [REDACTED]
číslo tech. průkazu: [REDACTED]
barva vozidla: černá magic s perleťovým efektem
číslo karoserie: [REDACTED]
stav tachometru: 11 806 km

b)

Tovární značka: ŠKODA
Typ: Superb 4x4 TDI FL
Rok výroby: 2013
Číslo motoru: CFGB
Objem/palivo: 2,0/125 kW, Nafta

RZ: [REDACTED]
číslo tech. průkazu: [REDACTED]
barva vozidla: černá magic s perleťovým efektem
číslo karoserie: [REDACTED]
stav tachometru: 16 454 km

c)

Tovární značka: ŠKODA
Typ: Superb 4x4 TDI FL

RZ: [REDACTED]
číslo tech. průkazu: [REDACTED]

Rok výroby: 2014
Číslo motoru: CFGB
Objem/palivo: 2,0/125 kW, Nafta

barva vozidla: černá magic s perleťovým efektem
číslo karoserie: XXXXXXXXXX
stav tachometru: 28 995 km

(dále jen „vozidla“).

II.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá vozidla, která jsou předmětem koupě, a to ve stavu tak, jak je popsán v protokolu o technickém stavu vozidla (dále jen „záznam o prohlídce technického stavu vozidla“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k vozidlům, a kupující se zavazuje, že vozidla převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek této kupní smlouvy. Prodávající dodá kupujícímu vozidla do 7 dnů od uzavření této smlouvy. Místem plnění je Zákaznické centrum, Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav

Prodávající prohlašuje, že na vozidlech uvedených v čl. I. této smlouvy nevážnou žádná práva nebo závazky třetích stran, a že nezatajil na vozidlech žádné technické vady a nedostatky než ty, které jsou uvedeny v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla.

III.

Kupní cena vozidel byla s přihlédnutím k jejich opotřebením a technickému stavu stanovena dohodou smluvních stran celkovou částkou **2.061.246,00 Kč vč. DPH** (slovy: **dvamilionyšedesátjednatísícdvěstěčtyřicetšestkorunčeských**).

Kupní cena vozidla dle čl. I. písm. a) této smlouvy činí 674.037,00 Kč

Kupní cena vozidla dle čl. I. písm. b) této smlouvy činí 692.914,00 Kč

Kupní cena vozidla dle čl. I. písm. c) této smlouvy činí 694.295,00 Kč

IV.

Kupující vozidla uvedená v čl. I. této smlouvy kupuje za dohodnutou kupní cenu dle čl. III. a prohlašuje, že se seznámil s technickým průkazem a osobní prohlídkou s technickým stavem vozidel.

Kupující neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu faktury vzniká prodávajícímu po úspěšném předání a převzetí vozidla. O předání a převzetí bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol.

Kupující uhradí kupní cenu až na základě faktury, kterou prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po úspěšném předání v místě plnění a jeho převzetí kupujícím, nejpozději však do 14 kalendářních dnů. Kupní cenu uhradí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Faktura musí v příloze obsahovat předávací protokol, podepsaný pověřenými zástupci kupujícího a prodávajícího. Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury prodávajícímu dle předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura

splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena kupujícímu. Splatnost faktury činí 21 dní a počítá se ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Kupující není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 21 dnů po jeho obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

V.

Vlastnické právo ke shora uvedeným vozidlům přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím vozidel. Pokud prodávající nepředá vozidla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody; kupující je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

Provedení změny vlastníka a provozovatele motorových vozidel v příslušné evidenci motorových vozidel zajistí kupující. Náklady spojené s provedením této změny nese kupující.

Okamžikem převzetí vozidel přechází na kupujícího nebezpečí škody na vozidlech.

VI.

Prodávající odpovídá kupujícímu za právní vady vážnoucí na prodáváných vozidlech, avšak za vady vzniklé dalším použitím nebo opotřebením vozidel a za vady uvedené v záznamu o prohlídce technického stavu neodpovídá.

Prodávající poskytuje kupujícímu na dodávku, na kterou není požadována a sjednána záruční doba delší, záruku 24 měsíců ode dne prvního uvedení vozidla do provozu. Na lak, karoserii a mobilitu automobilu poskytuje prodávající následující záruky:

- vady laku 3 roky,
- prorezavění karoserie 12 let,
- mobility po dobu životnosti vozidla,

Prodávající rovněž odpovídá za vady, které má vozidlo v okamžiku přechodu vlastnického práva na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

VII.

Prodávající a kupující prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavřeli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato kupní smlouva, jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí občanským zákoníkem.

Při předání vozidla předává prodávající kupujícímu:

- technické průkazy k vozidlům,
- originální klíče od vozidla v počtu 2 ks ke každému
- sady kol včetně zimních pneumatik (jejich cena je zahrnuta v cenách dle čl. III.).

VIII.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží kupující a 1 obdrží prodávající.

Řešení případných sporů podléhá výhradní příslušnosti českých soudů.

Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765.

Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

Přílohy: Protokol o technickém stavu vozidla 3x

Dne: 26 -11- 2015

za provozovatele/ uživatele:
ŠKODA AUTO a.s.



Ing. Eva Kancnýřová
vedoucí Zákaznického centra



Jan Papež
koordinátor prodeje ojetých vozidel

ŠKODA



ŠKODA AUTO a.s.
Zákaznické centrum
293 60 Mladá Boleslav

(20)

Česká republika – Úřad vlády České republiky



Zdeněk Hauser
ředitel Odboru dopravy

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR DOPRAVY
118 01 PRAHA 1, nábf. E. Beneše 4



ŠKODA

Protokol o technickém stavu vozidla

		VIN číslo karoserie:	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav PTK/4 služební vozy										
Značka:		SUPERB 4x4 TDI FL		Stav km:	Číslo TP								
Stupeň výbavy:		ELEGANCE		16 454									
Motor (obsah/výkon/kód):		2,0 CR/125 kW - CFGB											
Barva karoserie:		Černá Magic s perleťovým efektem - 1Z1Z		Rok výroby: 2013									
Barva interiéru:		Černá Alcantara		Datum aktivace: 10.12.2013									
Model:		3T439X		Dáno do provozu: 11.12.2013									
Typ převodovky:		Automatická - 6°											
Popis technického stavu vozidla													
a) motor	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano								
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano								
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano								
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano								
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano								
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	VARTA 68Ah 46/13									
Stav pneumatik v mm:		LP	PP	LZ	PZ	R							
		6,00	6,00	5,00	5,00	8,00							
		Typ a rozměr pneumatiky: DUNLOP 225/45 R17 91W											
		Typ a rozměr rezervního kola: ocelová - CONTINENTAL 205/55 R16 94V											
Popis technického stavu karoserie													
Lakové závady:	kapota:	3 750	dveře PL:	3 950	práh L:	zákryt L:							
	př.maska:		dveře PP:		práh P:	zákryt P:							
	blatník PL:		dveře ZL:	3 600	postranice L:	přední zákryt L:							
	blatník PP:		dveře ZP:	3 600	postranice P:	přední zákryt P:							
	nárazník P:	2 900	nárazník Z:	5 900	střeška:	5. dveře:							
	podlaha vozidla (spodní část voz.):				zrcátka:	příprava:							
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:	24 380											
Čalounění:		Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedáčky a koberce, stop.											
Závady na vozidle:		Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, odřené plasty, pryž, skla a disky kol; Čelní sklo + kapota - posekané, P nárazník - Posekaný, PL/PZ/LZ dveře - deformace, Z nárazník + disk LP/PZ kola - škrábny Vůz je vybaven motorem s označením EA 189, jehož software řídící jednotky při zkušebním měření emisí snižuje vypouštěné emise Nox. Vozidlo může být zařazeno do srovnávací akce.											
Provedené opravy:													
Mimořádné výbavy: (A-ANO: N-NE)		Označení audiosystému: Navigace - "COLUMBUS" 2-DIN s DAB											
ABS	A	ASR	A	ESP	A	Litá kola	4x	Reproduktory	10x	CD měnič	N	Sound systém	A
Airbag	9x	Řidič	A	Spolujezdec	A	Hlavové	A	Boční přední	A	Boční zadní	A	Kofenní	A
Centrální zamknutí	A	Dálkové ovládání	A	Alarm	A	Tempomat	A	MAXI DOT	A	Multifunkční volant	A	El. ovládání zrcátek	A
Xenon.světla	A	Přední mlhovky	A	Ostřik.světla	A	Senzor deště	A	Zadní stěrač	A	Loketní opera	A	El. sklopná zrcátka	A
El. ovládání oken	4x	Tón.skla	A	Sunset	A	Malý kožený paket	A	Nákladová podlaha	N	Sřový program	4x	Kontrola tlaku pneu	A
Klimatizace		Climatronic		Střešní okno		N		Střešní nosič		N			
Vyhřívání sedadel		Přední + Zadní		Potah interiéru		Kůže/Alcantara		El.nast.sedadla		Přední			
Koberce		Textilní		Parkovací senzor		Přední+Zadní+Asistent		Tažné zařízení		N			
Paketv mimořádných výbav:		Prodloužená záruka na 5 let do 100 000 km v souladu s kupní smlouvou; Mapové podklady - západní Evropa, vřadu s opěrou pro nohy, VRZ, čteč lampička PZ dveří Sluneční clona bočních oken vřadu a zadního skla, vyhřívání čelní sklo, tmavé fólie zadních skel "KESSY" se SAFE funkcí; 3 ramenný kožený multif.volant pro ovládání rádia a telefonu, Paket Elegance Plus, ve voze vložena 4x kompletní zimní kola viz protokol 1.											
Provedena servisní prohlídka:		NE		Stav paliva:									
Povinná výbava vozidla		Sada žárovek, Lékárnička, Trojúhelník, Deštník, Reflexní vesta										Dálniční kupón -	
Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km													
Kontroloval dne: 14.10.2015		Vystavil a schválil dne: 14.10.2015		S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:									
Hyka PTK/4		Tauchman PTK/4		Jméno:					Podpis:				
Vůz předal dne:		Jméno:		Podpis:									

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo			úložisko

	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
disk	AL	plech	šířka	D	ET
model	Twister		7,5	17	49
stav / poškození	škrába	škrába	škrába	škrába	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
pneu	Continental	TS850	225	45	17
	značka	model	šířka	profil	D

94	V	21/2013
nosnost	rychlost	r.v.

vzorek v mm	7	7	7,5	7,5	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

stav / poškození	OK	OK	OK	poškozená	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
poklice					
stav a poškození					
	LP	PP	PZ	LZ	

Nožič
vyhotovil

.....
podpis

15.10.2015
datum

ŠA doporučená prodejní cena nových dílů bez DPH pro konečného zákazníka

CELKEM	38 242 Kč	
--------	-----------	--

Pechan Martin
vyhotovil

.....
podpis

15.10.2015
datum



ŠKODA

Protokol o technickém stavu vozidla

		VIN číslo karoserie:	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav PTK/4 služební vozy										
Značka: SUPERB 4x4 TDI FL		Stav km: 28 995	Číslo TP:										
Stupeň výbavy: ELEGANCE													
Motor (obsah/výkon/kód): 2,0 CR / 125kW - CFGB													
Barva karoserie: Černá Magic s perleťovým efektem - 1Z1Z		Rok výroby: 2014											
Barva interiéru: Černá Alcantara		Datum aktivace: 2.12.2014											
Model: 3T439X		Dáno do provozu: 3.12.2014											
Typ převodovky: Automatická - 6°													
Popis technického stavu vozidla													
a) motor	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	VARTA 68Ah 45/14									
Stav pneumatik v mm:		LP	PP	LZ	PZ	R							
		6,00	6,00	7,00	6,00	8,00							
					Typ a rozměr pneumatiky: PIRELLI 225/45 R17 91W								
					Typ a rozměr rezervního kola: ocelová - CONTINENTAL 205/55 R16 94V								
Popis technického stavu karoserie													
Lakové závady:	kapota:	3 750	dveře PL:	3 450	práh L:	2 400	zákrty L:						
	př.maska:		dveře PP:	3 450	práh P:		zákrty P:						
	blatník PL:	1 800	dveře ZL:		postranice L:		přední zákrty L:						
	blatník PP:	1 800	dveře ZP:		postranice P:	2 600	přední zákrty P:						
	nárazník P:	3 150	nárazník Z:	5 900	střeška:		5. dveře:						
podlaha vozidla (spodní část voz.):					zrcátka:		příprava:	680					
Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:				28 980									
Čalounění:		Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedáčky a koberce, strop.											
Závady na vozidle:		Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, oděné plasty, pryž, skla a disky kol; čelní sklo + kapota - posekané; Z nárazník + disk PP kola + PL/PP blatník + PL dveře + L práh - škráby PP dveře - deformace, nutná servisní prohlídka, chybí krytka pal.zásuvky 12V, P postranice+náklad.hrana zav.prostoru-škráby/deformace Vůz je vybaven motorem s označením EA 189, jehož software řídící jednotky při zkušebním měření emisí snižuje											
		vypouštěné emise NOx. Vozidlo může být zařazeno do smluvní akce.											
Mimořádné výbavy: (A-ANO; N-NE)													
Označení audiosystému:													
ABS	A	ASR	A	ESP	A	Litá kola	4x	Reproduktory	10x	CD měnič	N	Sound systém	A
Airbag	9x	Řidič	A	Spolujezdec	A	Hlavové	A	Boční přední	A	Boční zadní	A	Kolenní	A
Centrální zamykání	A	Dálkové ovládání	A	Alarm	A	Tempomat	A	MAXI DOT	A	Multifunkční volant	A	El.oviádání zrcátek	A
Xenon.světla	A	Přední mlhovky	A	Ostřík.světel	A	Senzor deště	A	Zadní stěrač	N	Loketní opěra	A	El.sklopné zrcátka	A
El.oviádání oken	4x	Tón.skla	A	Sunset	A	Malý kožený paket	A	Nákladové podlahy	N	Síťový program	4x	Kontrola tlaku pneu	A
Klimatizace		Climatronic		Střešní okno		N		Střešní nosič		N			
Vyhř.sedadel		Přední + Zadní		Potah interiéru		Kůže/Alcantara		El.nast.sedadla		Přední			
Koberce		Textilní		Parkovací senzor		Přední+Zadní+Asistent		Tažné zařízení		N			
Pakety mimořádných výbav:		Prodloužená záruka na 5 let do 100 000 km v souladu s kupní smlouvou; paket Elegance Plus 3ramenný kožený multif. volant pro ovládání rádia a telefonu, vyhřívání čelního skla "KESSY" - bezklíčové odemknutí, zamykání a startování se SAFE funkcí, alarmem a ESP, vkládané tkané koberce "LOUNGE STEP" Sluneční clona bočních oken vzadu a zadního skla, Mapové podklady - západní Evropa Ve voze vložena kompletní zimní kola - viz protokol 1											
Provedena servisní prohlídka:		N											
Stav paliva:		0 1/1											
Povinná výbava vozidla		Sada žárovek, Lékárnička, Trojúhelník, Deštník, Reflexní vesta											
Dálniční kupón													
Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km													
Kontroloval dne: 22.10.2015		Vystavil a schválil dne: 22.10.2015		S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:									
Havlík PTK/4		Tauchman PTK/4		Jméno:					Podpis:				
Vůz předal dne:		Jméno:		Podpis:									

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo			úložisko

	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
disk	AL	plech	šířka	D	ET
model	Flash		6	17	45
stav / poškození	škrába	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
pneu	Continental	TS850P	205	50	17
	značka	model	šířka	profil	D

93	V	28/2014
nosnost	rychlost	r.v.

vzorek v mm	7	7	8	8	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
stav / poškození	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
poklice				
stav a poškození				
	LP	PP	PZ	LZ

Nožič
vyhotovil

podpis

22.10.2015
datum

ŠA doporučená prodejní cena nových dílů bez DPH pro konečného zákazníka

CELKEM	27 264 Kč
--------	-----------

Pechan Martin
vyhotovil

podpis

22.10.2015
datum



ŠKODA

Protokol o technickém stavu vozidla

		VIN číslo karoserie:	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav PTK/4 služební vozy										
Značka: SUPERB 4x4 TDI FL			Stav km: 11 806	Číslo TP									
Stupeň výbavy: ELEGANCE													
Motor (obsah/výkon/kód): 2,0 CR/125 kW - CFGB													
Barva karoserie: Černá Magic s perleťovým efektem - 1Z1Z			Rok výroby: 2013										
Barva interiéru: Černá Alcantara			Datum aktivace: 3.1.2014										
Model: 3T439X			Dáno do provozu: 6.1.2014										
Typ převodovky: Automatická - 6°													
Popis technického stavu vozidla													
a) motor	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km ☒ ano									
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	☒ ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	VARTA 68Ah 47/13									
Stav pneumatik v mm:		LP	PP	LZ	PZ	R							
		7,00	6,00	6,00	6,00	8,00							
Typ a rozměr pneumatik: PIRELLI 225/45 R17 91W					Typ a rozměr rezervního kola: ocelová - CONTINENTAL 205/55 R16 94V								
Popis technického stavu karoserie													
Lakové závady:	kapota:	3 750	dveře PL:	3 450	práh L:	zákryt L:							
	př.maska:		dveře PP:	3 450	práh P:	zákryt P:							
	blatník PL:		dveře ZL:	3 000	postranice L:	přední zákryt L:							
	blatník PP:		dveře ZP:		postranice P:	přední zákryt P:							
	nárazník P:	2 900	nárazník Z:	2 950	střeška:	5. dveře:							
	podlaha vozidla (spodní část voz.):				zrcátka:	příprava:							
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:				20 180								
Čalounění:		Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop.											
Závady na vozidle:		Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, oděné plasty, pryž, skla a disky kol; čelní sklo + kapota - posekané, P nárazník - Posekaný, PL/PP/LZ dveře - deformace, Z nárazník - škrábny Vůz je vybaven motorem s označením EA 189, jehož software řídí jednotky při zkušebním měření emisí snižuje vypouštěné emise Nox. Vozidlo může být zařazeno do smluvní akce.											
Provedené opravy:													
Mimořádné výbavy: (A-ANO: N-NE)		Označení audiosystému: Navigace - "COLUMBUS" 2-DIN s DAB											
ABS	A	ASR	A	ESP	A	Litá kola	4x	Reproduktory	10x	CD měnič	N	Sound systém	A
Airbag	9x	Řidič	A	Spolujezdec	A	Hlavové	A	Boční přední	A	Boční zadní	A	Kolenní	A
Centrální zamýkání	A	Dálkové ovládání	A	Alarm	A	Tempomat	A	MAXI DOT	A	Multifunkční volant	A	Ovládání zrcátek	A
Xenon, světlá	A	Přední mlhovky	A	Ostřik. světel	A	Senzor deště	A	Zadní stěrač	A	Loketní opěra	A	EL. sklopní zrcátka	A
EL. ovládání oken	4x	Tón skla	A	Sunset	A	Malý kožený paket	A	Nákladová podlaha	N	Síťový program	4x	Kontrola tlaku pneu	A
Klimatizace		Climatronic		Střešní okno		N		Střešní nosič		N			
Vyhř. sedadel		Přední + Zadní		Potah interiéru		Kůže/Alcantara		EL. nast. sedadla		Přední			
Koberce		Textilní		Parkovací senzor		Přední+Zadní+Asistent		Tažné zařízení		N			
Pakety mimořádných výbav:		Prodloužená záruka na 5 let do 100 000 km v souladu s kupní smlouvou; Mapové podklady - západní Evropa, vřadu s opěrou pro nohy, TV tuner Sluneční clona bočních oken vřadu a zadního skla, vyhřívané čelní sklo, "KESSY" se SAFE funkcí; 3 ramenný kožený multif.volant pro ovládání rádia a telefonu, Paket Elegance Plus, ve voze vložena 4x kompletní zimní kola viz protokol 1.											
Provedena servisní prohlídka:		NE		Stav paliva:		0		1/1					
Povinná výbava vozidla		Sada žárovek, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta						Dálniční kupón - N					
Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km													
Kontroloval dne: 22.10.2015		Vystavil a schválil dne: 22.10.2015		S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:									
Hyka PTK/4		Tauchman PTK/4		Jméno:		Podpis:							
Vůz předal dne:		Jméno:		Podpis:									

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo			úložisko

	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
disk	AL	plech	šířka	D	ET
model	Twister		7,5	17	49
stav / poškození	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
pneu	Continental	TS850	225	45	17
	značka	model	šířka	profil	D

94	V	21/2013
nosnost	rychlost	r.v.

vzorek v mm	8	8	8	8	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

stav / poškození	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva

	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
poklice					
stav a poškození					
	LP	PP	PZ	LZ	

Nožič
vyhotovil

podpis

22.10.2015
datum

ŠA doporučená prodejní cena nových dílů bez DPH pro konečného zákazníka

CELKEM	38 242 Kč	
---------------	------------------	--

Pechan Martin
vyhotovil

podpis

22.10.2015
datum