



2. SCHÉMATICKÁ SITUACE

M 1:1000

POZN.: OZNAČENÍ Z1-Z10 A V1-V6 BYLO ZVOLENO PRO POTŘEBY TOHOTO PRŮJZKUMU,
STANČENÍ 1 – STANČENÍ 16 JE PŘEVZATO Z DOKUMENTACE OPRAVA A REKONSTRUKCE BASTIONU Č. 19 ZPRACOVANÉ KŘÍSTEK, TRČKA A SPOL., S.R.O. V R. 2000

POSOUZENÍ AKTUALNÍHO STAVU OPEVNĚNÝCH ZDI KRAMÁŘOVY VILY (BAŠŤA SV. MAŘI MAGDALENY)
GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1 – HRADČANY