

Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B  
Kramářovy vily

Gogolova 212/1, Praha 1

DPS

## **SEZNAM DOKUMENTACE:**

Rozsah projektové dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání

### **SO 01 - Gogolova 212/1, Praha 1**

#### **D.1.1. Architektonicko-stavební řešení**

- a 01 Technická zpráva
- b 01 Půdorys 1S - stávající stav
- b 02 Půdorys 1NP - stávající stav
- b 03 Půdorys půdy (2NP) - stávající stav
- b 04 Řez A-A' - stávající stav
- b 05 Pohledy - stávající stav
- b 06 Půdorys 1S - bourání
- b 07 Půdorys 1NP - bourání
- b 08 Půdorys půdy (2NP) - bourání
- b 09 Řez A-A' - bourání
- b 10 Pohledy - bourání
- b 11 Půdorys 1S - nový stav
- b 12 Půdorys 1NP - nový stav
- b 13 Půdorys půdy (2NP) - nový stav
- b 14 Řez A-A' - nový stav
- b 15 Pohledy - nový stav
- b 16 Vjezdová brána
- b 17 Detail kotvení spínacích táhel