



Stav před restaurováním - celkový pohled



Stav před restaurováním - pohled na střední část



Stav před restaurováním - detail dorazu



Stav před restaurováním - detail ložiska



Stav před restaurováním - kluzný plochý materiál pro ložisko _pravá strana



Stav před restaurováním - kluzný plochý materiál pro ložisko _levá strana



Stav před restaurováním - detail pantu



Stav před restaurováním - prasklina v nosném sloupu



Stav před restaurováním - spodní část vrátek



Stav před restaurováním - detail spodní části vrátek



Stav před restaurováním - detail kliky



Stav před restaurováním - detail nýtovaného prvku



Stav před restaurováním - detail zámku



Stav před restaurováním - detail vrchní části zavíracího systému



Stav před restaurováním - detail pantu_spodní část



Stav před restaurováním - detail pantu_vrchní část