

Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B
Kramářovy vily

Gogolova 212/1, Praha 1

DPS

SEZNAM DOKUMENTACE:

Rozsah projektové dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání

E. Dokladová část

E.1. Doklady

E.2. Restaurátorský záměr - restaurování
vjezdové brány do areálu
Kramářovy vily

E.3. Restaurátorská zpráva -
restaurátorský průzkum dveří
na terasu v objektu Kramářovy vily

E.4. Restaurátorský záměr
na restaurování kamenných prvků
objektu B, Kramářovy vily