

Kupní smlouva o koupi ojetých motorových vozidel

Číslo smlouvy kupujícího:
Č.j.: 5076/2021-UVCR
Č.ev.:21/037-0

ŠKODA AUTO a.s.

se sídlem: **Mladá Boleslav, 293 01 Tř. Václava Klementa 869**

IČO: **00177041**, DIČ: **CZ00177041**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332,
zastoupena: Ing. Evou Kancnýřovou, vedoucí Zákaznického centra a Janem Papežem,
koordinátorem prodeje ojetých vozů

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic a.s., číslo účtu: 1000053254/2700

(dále jen „prodávající“)

a

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: **nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1**

organizační složka státu

IČO: **00006599**, DIČ: **CZ00006599**

zastoupena: Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru technického a provozního, na základě
vnitřního předpisu

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha

č.ú.: 4320001/0710

(dále jen „kupující“)

uzavírají dnešního dne
ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu o koupi ojetého motorového vozidla

I.

Prodávající je výlučným vlastníkem ojetých (použitých) motorových vozidel níže uvedené specifikace:

a)

Tovární značka: ŠKODA

Typ: Superb L&K 4x4

Rok výroby: 2019

Číslo motoru: DNU

Objem/palivo: 2,0 TSI/200 kW, Benzín

RZ: 5SB 5089

číslo tech. průkazu: UK142417

barva vozidla: černá magic s perleťovým efektem

číslo karoserie: TMBCP9NP3L7027921

stav tachometru: 12.404 km

b)

Tovární značka: ŠKODA

Typ: Superb L&K 4x4

Rok výroby: 2019

Číslo motoru: DNU

RZ: 5SB 5090

číslo tech. průkazu: UK142416

barva vozidla: černá magic s perleťovým efektem

číslo karoserie: TMBCP9NP6L7027945

(dále jen „vozidla“).

II.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá vozidla, která jsou předmětem koupě, a to ve stavu tak, jak je popsán v protokolu o technickém stavu vozidla (dále jen „záznam o prohlídce technického stavu vozidla“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k vozidlům, a kupující se zavazuje, že vozidla převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek této kupní smlouvy. Prodávající dodá kupujícímu vozidla do 7 dnů od uzavření této smlouvy. Místem plnění je Zákaznické centrum, Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav

Prodávající prohlašuje, že na vozidlech uvedených v čl. I. této smlouvy nevážnou žádná práva nebo závazky třetích stran, a že nezatajil na vozidlech žádné technické vady a nedostatky než ty, které jsou uvedeny v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla.

III.

Kupní cena vozidel byla s přihlédnutím k jejich opotřebení a technickému stavu stanovena dohodou smluvních stran:

Kupní cena vozidla dle čl. I. písm. a) této smlouvy činí 902.676,00 Kč vč. DPH (slovy: devětsetdvatisícšestsetšedesátšestkorunčeských).

Kupní cena vozidla dle čl. I. písm. b) této smlouvy činí 907.814,00 Kč vč. DPH (slovy: devětsetšedmtisícosmsetčtrnáctkorunčeských).

IV.

Kupující vozidla uvedená v čl. I. této smlouvy kupuje za dohodnutou kupní cenu dle čl. III. a prohlašuje, že se seznámil s technickým průkazem a osobní prohlídkou s technickým stavem vozidel.

Kupující neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu faktury vzniká prodávajícímu po úspěšném předání a převzetí vozidla. O předání a převzetí bude sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol.

Kupující uhradí kupní cenu až na základě faktur, které prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po úspěšném předání v místě plnění a jeho převzetí kupujícím, nejpozději však do 14 kalendářních dnů. Kupní cenu uhradí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Faktura musí v příloze obsahovat předávací protokol, podepsaný pověřenými zástupci kupujícího a prodávajícího. Dále musí faktura obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury prodávajícímu dle předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena kupujícímu. Splatnost faktury činí 21 dní a počítá se ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Kupující není

v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 21 dnů po jeho obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

V.

Vlastnické právo ke shora uvedeným vozidlům přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím vozidel. Pokud prodávající nepředá vozidla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody; kupující je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

Provedení změny vlastníka a provozovatele motorových vozidel v příslušné evidenci motorových vozidel zajistí kupující. Náklady spojené s provedením této změny nese kupující.

Okamžikem převzetí vozidel přechází na kupujícího nebezpečí škody na vozidlech.

VI.

Prodávající odpovídá kupujícímu za právní vady vážnoucí na prodáváných vozidlech, avšak za vady vzniklé dalším použitím nebo opotřebením vozidel a za vady uvedené v záznamu o prohlídce technického stavu včetně vad vzniklých na digitálních službách neodpovídá.

Prodávající poskytuje kupujícímu na dodávku, na kterou není požadována a sjednána záruční doba delší, záruku 24 měsíců ode dne prvního uvedení vozidla do provozu. Na lak, karoserii a mobilitu automobilu poskytuje prodávající následující záruky:

- vady laku 3 roky,
- prorezavění karoserie 12 let,
- mobility po dobu životnosti vozidla,

Prodávající rovněž odpovídá za vady, které má vozidlo v okamžiku přechodu vlastnického práva na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

VII.

Prodávající a kupující prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavřeli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato kupní smlouva, jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí občanským zákoníkem.

Při předání vozidla předává prodávající kupujícímu:

- technické průkazy k vozidlům,
- originální klíče od vozidla v počtu 3 ks ke každému
- sady kol včetně zimních pneumatik (jejich cena je zahrnuta v cenách dle čl. III.).

VIII.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží kupující a 1 obdrží prodávající.

Řešení případných sporů podléhá výhradní příslušnosti českých soudů.

Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765.

Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Protokol o technickém stavu vozidla 2x

Dne: 29-03-2021

za prodávajícího:
ŠKODA AUTO a.s.

[Redacted signature]

Ing. Eva Kancnýřová
vedoucí Zákaznického centra

[Redacted signature]

Jan Papež
koordinátor prodeje ojetých vozidel



ŠKODA

ŠKODA AUTO a.s.
Zákaznické centrum
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav

29-03-2021

za kupujícího:
Česká republika – Úřad vlády České republiky

[Redacted signature]

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor technický a provozní
118 01 PRAHA 1, nábf. E. Beneše 4

[Redacted signature]

**ŠKODA****Protokol o technickém stavu vozidla**

VIN:	TMBCP9NP6L7027945	RZ:	5SB 5090	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav VTK/3 služební vozy	
Značka:	Superb 4x4			Stav km:	Číslo TP
Stupeň výbavy:	L&K			12 983	UK142416
Motor (obsah/výkon/kód):	2,0 TSI / 200 kW / DNU			Rok výroby:	2019
Barva karoserie:	Černá Magic s perleťovým efektem - 1Z1Z			Datum aktivace:	23.10.2019
Barva interiéru:	Černý - LA			Dáno do provozu:	24.10.2019
Model:	3V35VZ			Servisní prohlídka:	
Typ převodovky:	Automatická - 7°			Dálniční kupón:	CU165551

Popis technického stavu vozidla

a) motor	odpovídá počtu ujetých km	Ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	Ano
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	Ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	Ano
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	Ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	Ano
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	Ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	Ano
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	Ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	Ano
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	Ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	MOLL/69Ah/40/19	
Stav pneumatik v mm:	LP	PP	LZ	PZ	R
	5	5	6	6	4
			Typ a rozměr rezervního kola:		
			Ocelový disk LINGLONG 125/70 R18 99M		
			Typ a rozměr pneumatiky:		
			Ocelový disk CONTINENTAL 235/45 R18 94W		

Popis technického stavu karoserie

Lakové závady:	kapota:	5 350	dveře PL:	3 100	práh L:	nárazník P:	5 900	
	př. maska:		dveře PP:	3 100	práh P:	nárazník Z:	3 250	
	blatník PL:	1 650	dveře ZL:	2 800	postranice L:	2 550	střecha:	5 650
	blatník PP:	1 650	dveře ZP:	2 800	postranice P:	2 550	zrcátka:	
	podlaha vozidla (spodní část voz.):		příprava:	680	zadní víko:	3 250		
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:							44 280

Čalounění:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop
------------	---

Závady na vozidle:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, oděné plasty, pryž, skla a disky kol; Přední nápravnice - Škráby; Podběh LZ - Škráby; Podběh LP - Škráby; Disk PP - Škráby; Podběh PP - Škráby; Podběh PZ - Škráby; Kryt podlahy levý - Škráby; Kryt podlahy pravý - Škráby; Podvozek - Škráby; Nárazník přední - Posekaný Škráby; Nárazník zadní - Posekaný Škráby; Kapota - Posekaná Škráby; Blatník PL - Posekaný; Blatník PP - Posekaný; Dveře PL - Škráby Posekané Deformace; Dveře PP - Škráby; Dveře ZL - Škráby; Dveře ZP - Škráby; Postranice L - Deformace Škráby; Postranice P - Deformace Škráby; Zadní víko - Deformace Škráby; Střecha - Škráby; Čelní sklo - Posekané; LP výplň dveří - Škráby; Zavazadlový prostor - Škráby
--------------------	---

Provedené opravy:	
-------------------	--

Mimořádné výbavy:	ANO	Označení audiosystému:	ANO	Navigace - COLUMBUS	ANO
Xenon / LED světla		Multifunkční volant		Tempomat	
Klimatizace	Climatronic	Parkovací senzor	Přední + Zadní + Asistent	El.nast.sedadla	Přední
Vyhř.sedadel	Přední + Zadní	Koberce	Textilní	Tažné zařízení	NE

Pakety mimořádných výbav:	Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km od data aktivace vozu Paket Columbus, "KESSY FULL" s alarmem a "SAFE" systémem, Vytahatelný vak "UNIBAG", Rear, Bederní podložka opěradel předních sedaček, elektricky nastavitelná a masážní funkce-vlevo, Na zadních bočních + zadním skle okenní folie; Ve voze vloženy 4x kompletní zimní kola viz. příloha protokolu č.1
---------------------------	--

Povinná výbava vozidla	Zvedák, Klíč na kola, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta
------------------------	---

Stav paliva:	0 1/1
--------------	----------------------------

Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km

Kontroloval dne:	9.12.2020	Vystavil a schválil dne:	9.12.2020	S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:
Miloš Nálavka		Aleš Tauchman		Jméno: Podpis:
Vůz předal dne:	Jméno:	Podpis:		



TMBCP9NP6L7027945

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo				úložiště						
5SB 5090	TMBCP9NP6L7027945										
<table border="1"> <tr> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO CBX235458CP85P</td> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO</td> </tr> </table>						OBJEDNACÍ ČÍSLO CBX235458CP85P	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
OBJEDNACÍ ČÍSLO CBX235458CP85P	OBJEDNACÍ ČÍSLO										
disk	AL	plech	šířka	D	ET						
model	Pegasus		8	18	44						
stav / poškození	OK	Škráby	OK	OK							
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva						
<table border="1"> <tr> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO</td> </tr> </table>						OBJEDNACÍ ČÍSLO					
OBJEDNACÍ ČÍSLO											
pneu	Continental	TS 850 P	235	45	18						
	značka	model	šířka	profil	D						
<table border="1"> <tr> <td>98</td> <td>V</td> <td>34/18</td> </tr> <tr> <td>nosnost</td> <td>rychlost</td> <td>r.v.</td> </tr> </table>						98	V	34/18	nosnost	rychlost	r.v.
98	V	34/18									
nosnost	rychlost	r.v.									
vzorek v mm	6	6	7	7							
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva						
stav / poškození	OK	OK	OK	OK							
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva						
<table border="1"> <tr> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO</td> </tr> </table>						OBJEDNACÍ ČÍSLO					
OBJEDNACÍ ČÍSLO											
poklice											
stav a poškození											
	LP	PP	PZ	LZ							
Janata Petr vyhotovil		 podpis			25.11.2020 datum						
Interní ocenění VTK											
CELKEM	18 460 Kč										
David Zajíček vyhotovil		 podpis			27.11.2020 datum						

**ŠKODA****Protokol o technickém stavu vozidla**

VIN:	TMBCP9NP3L7027921	RZ:	5SB 5089	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav VTK/3 služební vozy				
Značka:	Superb 4x4			Stav km:	Číslo TP			
Stupeň výbavy:	L&K			12 404	UK142417			
Motor (obsah/výkon/kód):	2,0 TSI / 200 kW / DNU			Rok výroby:	2019			
Barva karoserie:	Černá Magic s perleťovým efektem - 1Z1Z			Datum aktivace:	23.10.2019			
Barva interiéru:	Černý - LA			Dáno do provozu:	24.10.2019			
Model:	3V35VZ			Servisní prohlídka:				
Typ převodovky:	Automatická - 7°			Dálniční kupón:	CR101812			
Popis technického stavu vozidla								
a) motor	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano			
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano			
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano			
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano			
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano			
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	☐ Ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	MOLL/69Ah/40/19				
Stav pneumatik v mm:	LP	PP	LZ	PZ	R			
	6	6	5	6	4			
Typ a rozměr rezervního kola: Ocelový disk LINGLONG 125/70 R18 99M								
Typ a rozměr pneumatiky: Litá kola CONTINENTAL 235/45 R18 94W								
Popis technického stavu karoserie								
Lakové závady:	kapota:	5 350	dveře PL:	6 200	práh L:	nárazník P:	2 950	
	př. maska:		dveře PP:	3 100	práh P:	nárazník Z:	6 500	
	blatník PL:	1 650	dveře ZL:	2 800	postranice L:	střeška:		
	blatník PP:	1 650	dveře ZP:	2 800	postranice P:	zrcátka:		
	podlaha vozidla (spodní část voz.):				příprava:	680	zadní víko:	
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:				38 780			
Čalounění:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop							
Závady na vozidle:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, oděné plasty, pryž, skla a disky kol; tmavé fólie na bočních zadních a zadním skle; Disk LZ - Škráby; Podběh LZ - Škráby; Podběh LP - Škráby; Podběh PP - Škráby; Podběh PZ - Škráby; Kryt podlahy levý - Škráby; Kryt podlahy pravý - Škráby; Nárazník přední - Oprava, RZ deformace; Nárazník zadní - Škráby, posekaný; Kapota - Posekaná, škráby; Blatník PL - Posekaný, škráby; Blatník PP - Posekaný, škráby; Dveře PL - Posekané, deformace, škráby; Dveře PP - Deformace, posekané, škráby; Dveře ZL - Posekané, škráby; Dveře ZP - Deformace, škráby, posekané; Postranice L - Deformace, škráby; Postranice P - Deformace, škráby; Čelní sklo - Posekané; LP výplň dveří - Škráby							
Provedené opravy:	Oprava- přední nárazník							
Mimořádné výbavy:								
Xenon / LED světla	ANO	Označení audiosystému:		Navigace - COLUMBUS				
Klimatizace	Climatronic	Multifunkční volant	ANO	Tempomat	ANO			
Vyhř. sedadel	Přední + Zadní	Parkovací senzor	Přední + Zadní + Asistent	El.nast.sedadla	Přední			
		Koberce	Textilní	Tažné zařízení	NE			
Pakety mimořádných výbav:	Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km od data aktivace vozu Paket Columbus, "KESSY FULL" s alarmem a "SAFE" systémem, Rear, Vyjímatelný vak "UNIBAG", Bederní podložka opěradel předních sedaček, elektricky nastavitelná a masážní funkce-vlevo, Ve voze vloženo 4x kompletní zimní kolo dle protokolu č.1							
Povinná výbava vozidla	Zvedák, Klíč na kola, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta							
Stav paliva:	0 1/1							
Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km								
Kontroloval dne:	17.12.2020	Vystavil a schválil dne:	17.12.2020	S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:				
Jiří Havlík	Aleš Tauchman		Jméno:	Podpis:				
Vůz předal dne:	Jméno:	Podpis:						



TMBCP9NP3L7027921

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo				úložisko						
5SB 5089	TMBCP9NP3L7027921										
<table border="1"> <tr> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO CBX235458CP85P</td> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO</td> </tr> </table>						OBJEDNACÍ ČÍSLO CBX235458CP85P	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
OBJEDNACÍ ČÍSLO CBX235458CP85P	OBJEDNACÍ ČÍSLO										
disk	AL	plech	šířka	D	ET						
model	Pegasus		8	18	44						
stav / poškození	Škráby	Škráby	Škráby	Škráby							
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva						
<table border="1"> <tr> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO</td> </tr> </table>						OBJEDNACÍ ČÍSLO					
OBJEDNACÍ ČÍSLO											
pneu	Continental	TS 850 P	235	45	18						
	značka	model	šířka	profil	D						
<table border="1"> <tr> <td>98</td> <td>V</td> <td>41/18</td> </tr> <tr> <td>nosnost</td> <td>rychlost</td> <td>r.v.</td> </tr> </table>						98	V	41/18	nosnost	rychlost	r.v.
98	V	41/18									
nosnost	rychlost	r.v.									
vzorek v mm	6	6	6	6							
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva						
stav / poškození	OK	OK	OK	OK							
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva						
<table border="1"> <tr> <td>OBJEDNACÍ ČÍSLO</td> </tr> </table>						OBJEDNACÍ ČÍSLO					
OBJEDNACÍ ČÍSLO											
poklice											
stav a poškození											
	LP	PP	PZ	LZ							
Janata Petr vyhotovil		 podpis			25.11.2020 datum						
Interní ocenění VTK											
CELKEM	18 460 Kč										
David Zajíček vyhotovil		 podpis			27.11.2020 datum						